В период с мая по сентябрь 2019 года АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проводит гидравлические испытания теплопроводов на прочность и плотность в условиях повышенного давления. Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону и позволяют определить неблагоприятные зоны. Выявленные в ходе диагностики ненадежные участки трубопроводов - это предотвращенные масштабные сбои в теплоснабжении города зимой.

Материалы проекта «Предупреди о территории риска» размещены для скачивания на официальном сайте АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по ссылке:

https://www.teplosetspb.ru/responsibility/projects/security/Iistovki

## ПРЕДУПРЕДИ О ТЕРРИТОРИИ РИСКА!

- ПАРЕНИЕ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ, СУХОЙ АСФАЛЬТ В СЫРУЮ ПОГОДУ И ЗЕЛЕНАЯ ТРАВА ЗИМОЙ ПРИЗНАКИ ОПАСНОСТИ!
- УВИДЕЛ ПАР OCTAHOBUCЬ! ПОД ЗЕМЛЕЙ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ ПРОМОИНА С КИПЯТКОМ ДИАМЕТРОМ ДО 10 МЕТРОВ!
- ЕСЛИ МЕСТО ДЕФЕКТА ОГОРОЖЕНО НЕ ЗАХОДИ ЗА ОГРАЖДЕНИЯ!
- НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ К ЗАТОПЛЕННЫМ УЧАСТКАМ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НА АВТОТРАНСПОРТЕ И НЕ ПЫТАЙСЯ ПРОЕХАТЬ ПО НИМ − В ПАРУ ПОД СЛОЕМ ВОДЫ ПРОМОИН НЕ УВИДЕТЬ!
- НЕ ПЫТАЙСЯ ОБОЙТИ ИЛИ ОБЪЕХАТЬ РАЗЛИВ ПО КРАЮ, ТРОТУАРУ, ГАЗОНУ. ПОМНИ: ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ!
- НЕ ПОДХОДИ К АВТОМОБИЛЮ, ЕСЛИ ОН ПРИПАРКОВАН В ЗОНЕ РАЗЛИВА. УЩЕРБ ЗАСТРАХОВАН!
- ЕСЛИ РАЗЛИВ ЗАСТАЛ В ТРАНСПОРТЕ НЕ ПОКИДАЙ ЕГО ДО ПРИБЫТИЯ СПАСАТЕЛЕЙ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВОДИТЕЛЬ ОТКРЫЛ ДВЕРИ!





3BOHM ☎ 004 🗐 112

## РАСКАДРОВКА Видеоролика «Повышение информированности граждан о правилах безопасности при дефектах на тепловых сетях»

## Общий хронометраж видеоролика 15 секунд

№ Кадра	Описание кадра или картинка	Продолжительность кадра
1.		2 сек.
2.	TEPPUTOPURI PUCICA!	3 сек.
3.		2 сек.
4.		2 сек.

